
riesa

Hangon Veden toimipiste – Esteettömyysraportti

Hangon kaupunki

Tiedonkeruu

- **Kohdekäynti Hangon Veden toimipisteelle 18.11.2025**
- Riesan esteettömyysasiantuntija Ella-Riikka Isometsä teki kohdekäynnin Hangon Veden toimipisteelle 18.11.2025. Käynnin aikana kerättiin havainnot esteettömyydestä, ja niiden pohjalta on laadittu tämä koonti. Tarkastelu painottuu erityisesti saapumisen osa-alueisiin ja sisätiloissa esteettömään wc:n.



Piha-alue

Piha-alueen pintamateriaalina on sora. Alue on paikoin epätasainen ja renkaallisella apuvälineellä liikuttaessa upottava. Koko kohde on esteettömyyden näkökulmasta haastava, eikä rakennukseen ole esteetöntä sisäänkäyntiä. Lisäksi sisäänkäyntiä on vaikea hahmottaa asiakaskäyttöön tarkoitetuksi.

- → Piha-alueen osalta parkkialueen selkeyttäminen on järkevin toimenpide kevyitä muutostoimenpiteitä tarkasteltaessa.
- → Suurin esteettömyyshaaste liittyy kuitenkin sisäänkäyntiin, ja siihen ainoa realistinen ratkaisu on todennäköisesti toiminnan siirtäminen esteettömään kohteeseen.
- → Opaste suositellaan siirtämään pääsisäänkäynnin yhteyteen, koska nyt se ei ole helposti havaittavissa jos piha-alueelle tulee rakennuksen takaa.



Esteetön pysäköinti

Hangon Veden toimipisteellä ei ole omaa esteetöntä pysäköintipaikkaa. Lähin on Teknisen ja Ympäristöviraston pääsisäänkäynnin edessä.

→ Suositellaan, että myös tämän sisäänkäynnin edustalle toteutetaan esteetön autopaikka. Piha-alueen pysäköintijärjestelyt ovat nykytilanteessa epäselvät, ja on vaikea hahmottaa, mihin auton voi ylipäätään jättää.

→ Vaikka rakennukseen on portaat, on henkilöitä jotka hyötyvät ja tarvitsevat esteettömän autopaikan läheältä sisäänkäyntiä.



riesa

Sisäänkäynti

Sisäänkäynnin oviaukossa on 3 cm kynnys ja aulasta alkaa portaat yläkertaan, jossa Hangon Veden tilat ovat. Kohdekäynnillä saadun tiedon mukaan tapaamisia voidaan siirtää viereiseen virastoon jos on tarve esteettömille tiloille.


- → Nykyiset käytössä olevat mukautukset ovat tärkeä osa yhdenvertaisuuden toteutumista. On kuitenkin tunnistettava, että viereisen rakennuksen sisäänkäynnillä on myös esteettömyyshaasteita, mutta esteettömyyden taso on kuitenkin parempi kuin tässä kohteessa.
- → Nämä käytännöt tulee kertoa toimipisteen tiedoissa ja ne on lisätty kohteen esteettömyystietoihin
- → Tilamuutosten yhteydessä esteettömyyden tasoa tulee parantaa.



Esteetön wc

Kohteessa ei ole esteetöntä wc:tä.

→ Esteettömän WC:n toteuttaminen ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista, sillä tilat ovat kokonaisuutena hyvin esteelliset.



riesa

Lisätiedot

Ella-Riikka Isometsä

Esteettömyysasiantuntija

ella@riesa.ioa