
riesa

Tekninen ja ympäristövirasto - Esteettömyysraportti

Hangon kaupunki

Tiedonkeruu

- **Kohdekäynti Tekniseen ja ympäristövirastoon kouluun 18.11. 2025**
- Riesan esteettömyysasiantuntija Ella-Riikka Isometsä teki kohdekäynnin Tekniseen ja ympöristövirastoon 18.11.2025. Käynnin aikana kerättiin havainnot esteettömyydestä, ja niiden pohjalta on laadittu tämä koonti. Tarkastelu painottuu erityisesti saapumisen osa-alueisiin ja sisätiloissa esteettömään wc:n.



Piha-alue ja pysäköinti

Pääsisäänkäynnin edessä on kaksi esteetöntä autopaikkaa. Suurin haaste on, että sisäänkäynnille johtavalle kulkuväylälle ei ole esteetöntä kulkua, koska pysäköintialueelta on 10 cm nousu.

- Sisäänkäynnin kulkuväylä tulee toteuttaa esteettömänä. Tällä hetkellä kulkuväylälle pääsee nurmialueen kautta, mutta reitillä on noin 60 cm mm levyinen kapea kohta, joka vaikeuttaa turvallista liikkumista apuvälineellä. Sisäänkäynnille johtavalle kulkuväylälle on toteutettava luiskaus, ja sen suunnittelussa ja sijoittelussa tulee varmistaa, etteivät pysäköidyt ajoneuvot estä pääsyä kulkuväylälle.
- Sisäänkäynnin edustalla kulkuväylä nousee kohti sisäänkäyntiä, eli siinä on luiskaosuus. Tälle osuudelle tulee toteuttaa tukikaiteet turvallisen liikkumisen varmistamiseksi. Alue ei ole katettu, minkä vuoksi pinnat ovat talvella alttiita lumelle ja jäälle.
- Portaisiin tukikaiteet molemmille puolille nousua.





riesa

Sisäänkäynti

Sisäänkäynnillä on oviaukossa kynnys, joka vaatii loiventamisen.


- → Oviaukkoon tehdään kynnysluiska/loivennetaan kynnystä.
- → Sisäänkäynnin oviin suositellaan myös avausmekanismia, kuten yleisesti pääsisäänkäynteihin tällaisissa kohteissa.




Sisätiloissa kulkeminen

Kulkureitti lautakuntien kokoushuoneeseen on esteettömyyden näkökulmasta haastava. Reitillä on kuvan mukaisesti jyrkkä luiska ilman käsijohteita ja itse tilaan on 6 cm korkea kynnys.

- Luiska tulee toteuttaa turvallisena ja tukevana ratkaisuna siten, ettei se pääse liikkumaan ja että kaltevuus on loiva. Ensisijainen vaihtoehto on kiinteä luiska, mikäli se on tilojen puolesta mahdollista. Tällöin luiskan kaltevuus on enintään 8 % ja kaiteet toteutetaan molemmille puolille.
- Sen lisäksi itse kokoushuoneeseen on kynnys, joka on 6 cm korkea eli kynnys vaatii loiventamisen.
- Kokoushuoneen sijainti on kokonaisuutena haastava, sillä lähellä ei ole esteetöntä wc-tilaa. Esteettömään wc:hen kuljetaan 2. kerrokseen ensin luiskien kautta, sen jälkeen kevythissillä yläkertaan ja edelleen käytävän päähän.
- Nykyisellään tila ei ole esteetön, mikä tulee huomioida kokousjärjestelyjä ja kokouspaikkaa suunniteltaessa.





riesa

Esteetön wc

Esteetöntä wc:tä ei ole merkitty asianmukaisesti ja ovesta puuttuu vaakavedin. Tukikaiteet on kiinnitetty wc-istuimeen.

- → Merkititään wc kansainvälisellä ISA-symbolilla eli pyörätuolimerkillä. Opasteet aina jos mahdollista niin oven aukeamiespuolelle 1400-1600 mm katselukorkeudelle.
- → Peili sijoitetaan niin, että siitä näkee myös istualtaan. Pesualtaan yläpuolelle sijoitettavan peilin alareunan sopiva korkeus pyörätuolinkäyttäjälle on pesualtaan korkeudesta riippuen 800-900 mm lattiasta.
- → Tilan muutosten yhteydessä suositellaan vaihtamaan wc-istuimen tukikaiteet turvallisempaan malliin, jolloin kaiteet kiinnitetään seinään. Samalla myös huomioidaan riittävät vapaat tilat molemmilla puolilla ja muut nykyvaatimusten mukaiset esteettömyystarpeet.

riesa



riesa

Lisätiedot

Ella-Riikka Isometsä

Esteettömyysasiantuntija

ella@riesa.ioa