Lappohjan nuorisotalon/Holkenin esteettömyysseloste

Saapuminen

Holkenilla ei ole esteetöntä autopaikkaa. Autopaikkoja on talon päädyssä ja pääsisäänkäynnin edessä (kuva 1). Sisäänkäynnille johtava kulkuväylä on asfaltoitu ja tasainen.

Holkenin edustalla ei ole merkittyä erillistä paikkaa saattoliikenteelle, mutta käytännössä saattoliikenteelle on riittävästi tilaa pysähtyä pääsisäänkäynnin läheisyydessä.

Holkenin pääsisäänkäynti sijaitsee osoitteessa Koulukuja 4, 10820 Lappohja (kuva 2). Pääsisäänkäynnillä on portaat ja luiska. Luiskaa noustaessa käsijohde sijaitsee oikealla puolella (kuva 3). Sisäänkäynnin oviaukko on 83 cm leveä, ja siinä on 46 cm leveä lisäosa. Oviaukossa on 3,5 cm korkea kynnys. Tuulikaapin oviaukko on 80 cm leveä, ja siinä on 46 cm leveä lisäosa. Oviaukossa on 2 cm korkea kynnys. Sisäänkäynnin ovissa ei ole sähköistä avausmekanismia.

Sisätilat

Holkenin tilat sijaitsevat yhdessä kerroksessa. Oleskelutilan esiintymislavalle kuljetaan ainoastaan portaita pitkin (kuva 4). Tilojen oviaukkojen vapaa leveys on vähintään 80 cm ja kynnykset ovat enintään 2 cm korkeita.

Tiloissa ei ole induktiosilmukoita.

Esteettömät wc-tilat

Rakennuksessa on esteetön wc (kuva 5). Oven vapaa leveys on vähintään 85 cm, eikä oviaukossa ole yli 2 cm korkeita kynnyksiä. Tilassa on noin 120 cm vapaata kääntymistilaa apuvälineellä kääntymiseen. Ovelta katsottuna wc-istuimen oikealla puolella on vähintään 80 cm vapaa tila siirtymistä varten. Wc-istuimen oikeanpuoleinen tukikaide on kiinnitetty lattiaan ja vasemmanpuoleinen seinään.

Lisätietoja tilojen esteettömyydestä:

Henkilön nimi: Tony Lappeteläinen

Sähköpostiosoite: tony.lappetelainen@hanko.fi

Puhelinnumero: 040 504 6272

(Mainitaan tässä myös aukioloajat, jos esim. puhelimeen vastataan aukioloaikojen puitteissa)

Kuvat:




Kuva 1 Pysäköinti rakennuksen edustalle




Kuva 2 Pääsisäänkäynti



Kuva 3 Sisäänkäynnille johtava luiska



Kuva 4 Tilassa oleva esiintymislava



Kuva 5 Esteetön wc