Nuorisotalo Hylliksen esteettömyysseloste

Saapuminen

Hylliksen parkkipaikalla on yksi merkitty esteetön autopaikka (Kuva 1). Esteetön autopaikka sijaitsee parkkipaikan perällä. Esteetön autopaikka on merkitty sinisellä pyörätuolisymboliopasteella. Esteettömältä autopaikalta on tasainen kulkuväylä pääsisäänkäynnille.

Hylliksen edustalla ei ole merkittyä erillistä paikkaa saattoliikenteelle, mutta käytännössä saattoliikenteelle on riittävästi tilaa pysähtyä pääsisäänkäynnin läheisyydessä.

Hylliksen pääsisäänkäynti sijaitsee osoitteessa Esplanaadi 77, 10900 Hanko (kuva 2). Pääsisäänkäynnillä on ainoastaan portaat, eikä nuorisotaloon ole esteetöntä kulkua. Rakennuksen oikeassa reunassa on toinen sisäänkäynti nuorisotalon tiloihin, ja näihin portaisiin on saatavilla siirrettävät luiskat (kuva 3). Luiskat ovat jyrkät. Tästä sisäänkäynnistä kuljettaessa nuorisotiloihin johtaa kuitenkin vielä toinen portaikko sisätiloissa (kuva 4).

Sisätilat

Nuorisotilan tilat sijaitsevat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa ja kulku toiseen kerrokseen on ainoastaan portaita pitkin, rakennuksessa ei ole hissiä. Portaissa on käsijohteita, mutta niitä ei ole kaikissa kohdissa.

Tiloissa ei ole induktiosilmukoita.

Esteettömät wc-tilat

Hylliksessä ei ole esteetöntä wc:tä. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva yleinen wc on ahdas, oviaukon leveys on 80 cm eikä tila täytä esteettömyysvaatimuksia (kuva 5).

Lisätietoja tilojen esteettömyydestä:

Henkilön nimi: Tony Lappeteläinen

Sähköpostiosoite: tony.lappetelainen@hanko.fi

Puhelinnumero: 040 504 6272

(Mainitaan tässä myös aukioloajat, jos esim. puhelimeen vastataan aukioloaikojen puitteissa)


Kuvat:




Kuva 1 Esteetön autopaikka Hylliksen parkkipaikalla




Kuva 2 Hylliksen pääsisäänkäynti



Kuva 3 Hylliksen sisäänkäynti rakennuksen oikeassa reunassa



Kuva 4 Sivulla sijaitsevan sisäänkäynnin yhteydessä olevat portaat



Kuva 5 Ensimmäisen kerroksen wc