



Uimaranta/ badstrand	<b>HANGONKYLÄ/HANGÖBY</b>
Uimarannan omistaja/ badstrandens ägare	Hangon kaupunki/ Hangö stad Yhteystiedot/ kontaktuppgifter: Tekninen ja ympäristövirasto, Kuntatekniikan osasto, Santalantie 2, 10960 Hanko Tekniska och miljöverket, Avdelningen för kommuneteknik, Sandövägen 2, 10960 Hangö puh/tel: 019 22031
Terveydensuojelu- viranomaisen/ hälsoskyddsmyndighet	Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta / Nämnden för Sydspetsens miljöhälsa Yhteystiedot/ kontaktuppgifter: Santalantie 2, 10960 Hanko Sandövägen 2, 10960 Hangö puh./tel: 019-22031  Terveystarkastaja/ hälsoinspektör puh/ tel: 019-22031

<b>VALVONTATUTKIMUSTULOKSET ÖVERVAKNINGENS UNDERSÖKNINGSRESULTAT</b>						
<b>Pvm/datum</b>	<b>Lämpö- tila °C/ Tempera- tur °C</b>	<b>Sinilevät / Blågröna alger/ Cyanobact eria</b>	<b>Makrolevät, kasviplankton/ makroalger, växtplankton</b>	<b><i>Escherichia coli</i></b>	<b>Suolistope- räiset enterokokit/ intestinala entero- kocker</b>	<b>Jätteet/ avfall</b>
Toimenpide- rajat ja tavoitetasot/ åtgärdsgränser och målnivåer	0,5 m pinnasta / 0,5 m från ytan	Havaittu/ observerats *	Ei haitallista esiintymää/ inte skadlig förekomst	<500/100 ml	<200/100ml	Ei esiintymää/ ingen förekomst
26.6.2018	15	0	0	2	66	0
17.7.2018	23,5	0	1	3	41	0
14.8.2018	20	0	0	3	1	0

\*) 0 (ei havaittu/inte observerats), 1 (havaittu/observerats), 2 (havaittu runsaasti/observerats rikligt), 3 (havaittu erittäin runsaasti/observerats mycket rikligt)

**LAUSUNTO: Näytteet täyttävät uimavedelle asetetut vaatimukset ja suositukset tutkittujen ja havaittujen ominaisuuksien osalta (STM:n asetus 177/2008)**

**UTLÅTANDE: Proven uppfyller kvalitetskraven och rekommendationerna på badvatten för de undersökta och observerade egenskapernas del (SHM:s förordning 177/2008)**