



Uimaranta/ badstrand	LAPPOHJA / LAPPVIK
Uimarannan omistaja/ badstrandens ägare	Hangon kaupunki/ Hangö stad Yhteystiedot/ kontaktuppgifter: Tekninen ja ympäristövirasto, Kuntatekniikan osasto, Santalantie 2, 10960 Hanko Tekniska och miljöverket, Avdelningen för kommuneteknik, Sandövägen 2, 10960 Hangö puh./tel: 019 22031
Terveydensuojelu- viranomaisen/ hälsoskyddsmyndighet	Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta / Nämnden för Sydspetsens miljöhälsa Yhteystiedot/ kontaktuppgifter: Santalantie 2, 10960 Hanko Sandövägen 2, 10960 Hangö puh./tel: 019-22031 Terveystarkastaja/ hälsoinspektör puh/ tel: 019-22031

VALVONTATUTKIMUSTULOKSET ÖVERVAKNINGENS UNDERSÖKNINGSRESULTAT						
Pvm/datum	Lämpö- tila °C/ Tempera- tur °C	Sinilevät / Blågröna alger/ Cyanobact eria	Makrolevät, kasviplankton/ makroalger, växtplankton	<i>Escherichia coli</i>	Suolistope- räiset enterokokit/ intestinala entero- kocker	Jätteet/ avfall
Toimenpide- rajat ja tavoitetasot/ åtgärdsgränser och målnivåer	0,5 m pinnasta / 0,5 m från ytan	Havaittu/ observerats *	Ei haitallista esiintymää/ inte skadlig förekomst	<500/100 ml	<200/100ml	Ei esiintymää/ ingen förekomst
6.6.2017	11	0	0	4	1	0
27.6.2017	12	0	0	3	3	0
18.7.2017	18	0	0	4	0	0
9.8.2017	18	0	0	2	0	0

*) 0 (ei havaittu/inte observerats), 1 (havaittu/observerats), 2 (havaittu runsaasti/observerats rikligt), 3 (havaittu erittäin runsaasti/observerats mycket rikligt)

LAUSUNTO: Näytteet täyttävät uimavedelle asetetut vaatimukset ja suositukset tutkittujen ja havaittujen ominaisuuksien osalta (STM:n asetus 177/2008)

UTLÅTANDE: Proven uppfyller kvalitetskraven och rekommendationerna på badvatten för de undersökta och observerade egenskapernas del (SHM:s förordning 177/2008)