

# Hangon Urheilutalon esteettömyysinformaatio

## Saapuminen

Urheilutalon parkkipaikalla on yksi merkitty esteetön autopaikka. Esteetön autopaikka sijaitsee pääsisäänkäynnin edustalla noin 10 metrin päässä (Kuva 1). Esteetön autopaikka on merkitty sinisellä pyörätuolisymboliopasteella. Esteettömältä autopaikalta on tasainen kulkuväylä pääsisäänkäynnille.

Urheilutalon edustalla ei ole merkittyä erillistä paikkaa saattoliikenteelle, mutta käytännössä saattoliikenteelle on riittävästi tilaa pysähtyä pääsisäänkäynnin läheisyydessä.

## Sisäänkäynti

Urheilutalon pääsisäänkäynti sijaitsee osoitteessa Raatimiehenkatu 12, Hanko. Pääsisäänkäynnin oviaukon leveys on 78 cm ja ovella on 4 cm korkea kynnyks. Tuulikaapin oven leveys on 80 cm ja ovella on 3 cm korkea kynnyks. Pääovessa ja tuulikaapin ovesa ei ole sähköistä ovenavaajaa ja ovet ovat raskaat. (Kuva 2)

## Sisätilat

Aulapalvelu sijaitsee pääsisäänkäynnin tuulikaapin jälkeen aulassa etuoikealla. Sanakartta aulapalvelupisteelle: Kävele tuulikaapin jälkeen suoraan 8 askelta ja oikealle kaksi askelta. Aulapalvelupisteellä ei ole induktiosilmukkaa.

Urheilutalon palvelut sijoittuvat kahteen kerrokseen. Pääsisäänkäynti on ensimmäisessä kerroksessa, jossa sijaitsee pukuhuoneet (Kuva 3), liikuntasali, osa katsomopaikoista sekä esteetön wc/lastenhoituhuone. Toisessa kerroksessa sijaitsee **kuntosali**, toinen esteetön wc sekä katsomon yläparvi. Urheilutalolla ei ole esteettömään käyttöön mitoitettua pukeutumis- ja peseytymistilaa. Liikuntasalissa ei ole induktiosilmukkaa.

Urheilutalolla ei ole hissiä. Toiseen kerrokseen kuljetaan ulkokautta. Toisen kerroksen ovea pidetään lähtökohtaisesti kiinni, joten sisään pääsee henkilökunnan avulla. Toisen kerroksen sisäänkäynnillä on 5 cm korkea kynnyks. Oviaukon leveys on 80 cm.

Urheilutalon käytävien ovissa ei ole sähköisiä ovenavaajia ja ovet ovat raskaat. Rakennuksen sisäisillä kulkuväylillä kynnykset ovat enintään 2 cm korkeita.

## Esteettömät wc-tilat

Urheilutalon molemmissa kerroksissa on esteetön wc. Alla tarkemmat tiedot esteettömistä wc-tiloista.

Ensimmäisen kerroksen esteettömässä wc-tilassa on 80 cm leveä siirtymätila wc-istuimen toisella puolella (Kuva 4). Wc-istuimen kummallakaan puolella ei ole tukikaiteita. Wc-istuin on takaseinässä

kiinni. Wc-tilassa on 150 cm käännähdysympyrän verran vapaata tilaa. Wc-tilassa ei ole turvahälytintä.

Toisen kerroksen esteettömässä wc-tilassa on 80 cm leveä vapaa tila wc-istuimen toisella puolella (Kuva 5). Wc-istuimen toisella puolella on seinään kiinnitetty tukikaide. Wc-tilassa on 150 cm käännähdysympyrän verran vapaata tilaa. Wc-tilassa on turvahälytin.

**Lisätietoja tilojen esteettömydestä:**

Henkilön nimi: Teijo Tolvanen

Sähköpostiosoite: teijo.tolvanen@hanko.fi

Puhelinnumero: 0405079094


(Mainitaan tässä myös aukioloajat, jos esim. puhelimeen vastataan aukioloaikojen puitteissa)

**Kuvat:**

*Kuva 1 Esteetön autopaikka Urheilutalon edustalla*



*Kuva 2 Urheilutalon pääsisäänkäynti*



*Kuva 3 Ryhmäpukutila*



*Kuva 4 Ensimmäisen kerroksen esteetön wc*



*Kuva 5 Toisen kerroksen esteetön wc*

### **Huomiot tilasta tapahtumien järjestäjälle:**

-2. kerroksen esteettömän wc-tilan hälytinnaru on solmittu saavuttamattomiin. Vapautetaan naru solmusta, jotta sitä voi hätätilassa käyttää. Ennen tapahtumaa on myös hyvä tarkistaa toimiiko hälytin.

-Kioskillä työskentelevien olisi hyvä lukea esteettömyysinfo ja olla tietoisia yläparven esteettömistä paikoista, koska toisen kerroksen katsomopaikoilta näkee esitykset paljon paremmin. Lisäksi kioskilta voisi tarvittaessa viedä tuotteita toiseen kerrokseen, koska rakennuksessa ei ole hissiä.